

16.01.2023 года

г. Мубарек

**Акт дефектации**  
**HYUNDAY 5,5 кВт**

**Комиссия в составе:**


Главный энергетик ТПП Мубарек	Нурматов А.М.
Ведущий энергетик ТПП Мубарек	Шомирзаев О. Р.
Начальник РЭС-2 ТПП Мубарек	Баховиддинов А. О.

**Комиссией в ходе дефектации выявлено следующее:**

Дизель электро станции HYUNDAY мощностью  $P=5,5$  кВт установленный на месторождение Новый Алан для электроснабжения жил вагона операторов вышел из строя по причине снижения уровень масло на масляный картер двигателя. После доливке масло не заводится.



Нурматов А. М.



Шомирзаев О. Р.



Баховиддинов А. О.

16.01.2023 года

г. Мубарек

**Акт дефектации**  
**SUPER POWER 30 кВт**

**Комиссия в составе:**

Главный энергетик ТПП Мубарек	Нурматов А.М.
Ведущий энергетик ТПП Мубарек	Шомирзаев О. Р.
Начальник РЭС-2 ТПП Мубарек	Баховиддинов А. О.

**Комиссией в ходе дефектации выявлено следующее:**


Дизель электро станции SUPER POWER мощностью  $P=30$  кВт установленный на месторождение Новый Алан для электроснабжения жил вагона операторов вышел из строя по причине пропуск антифриза на масляный картер двигателя.



Нурматов А. М.



Шомирзаев О. Р.



Баховиддинов А. О.